

COMUNE DI PALESTRO

PROVINCIA DI PAVIA

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo

N° 125
del 27 settembre 2012

Oggetto: Lavori vari inerenti riparazioni stradali urgenti da eseguirsi in varie vie cittadine ed al campo sportivo - Impegno e liquidazione della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Ravvisata la necessità ed urgenza di dover provvedere alla sistemazione di alcune pavimentazioni di marciapiedi comunali che presentano dissesti causati da assestamenti del sottofondo;
- Ravvisata altresì la necessità ed urgenza di dover provvedere alla sistemazione di un tratto di fognatura in via Risorgimento angolo via Vinzaglio (caditoia stradale);
- Ravvisata altresì la necessità ed urgenza di dover provvedere alla sistemazione di un tratto di fognatura in via XXVI Aprile angolo via Umberto I°(caditoia stradale);
- Ravvisata altresì la necessità ed urgenza di dover provvedere alla riparazione di un tratto di tubazione della rete idrica interna al campo sportivo comunale;
- Dato atto che in merito è stata contattata la ditta di fiducia di questa Amministrazione Merenda & Podavitte snc di Confienza che si è dichiarata immediatamente disponibile ad intervenire al fine di garantire così il regolare svolgimento dei servizi pubblici;
- Dato atto che la spesa complessiva preventivata dalla ditta su menzionata ammonta ad euro 11.300,00 + IVA di legge, cifra congrua sia nel quantitativo sia nel prezzo, e di cui al dettagliato preventivo in atti;
- Ritenuto di dover provvedere in merito;
- Vista la legge 142/90;
- Visto il D.Lgs. 77/95;
- Visto il D.Lgs. 267-2000.
- Visto il vigente regolamento per i lavori in economia;
- Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

determina

- 1) Di incaricare la ditta Merenda & Podavitte snc di Confienza ad eseguire i lavori urgenti in premessa enunciati e di cui al preventivo 19-09-2012 in atti dell'UTC che ammonta a complessivi € 11.300,00 oltre IVA di legge;
- 2) di liquidare detto importo in favore dalla ditta Merenda & Podavitte snc di Confienza con riferimento alle riparazioni urgenti descritte in premessa, a presentazione di idonee fatture che verranno vistrate per regolarità dal responsabile dell'UTC;
- 3) di impegnare la somma necessaria sui pertinenti capitoli di bilancio;
- 4) di trasmettere copia della presente al responsabile dell'ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza.



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
(Geom. Giovanni Frisola)

La presente determinazione:

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata nell'albo pretorio da oggi e per 15 gg. Consecutivi;
- esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n° 77 e successive modificazioni;
- non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n° 77 e successive modificazioni;
- comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n° 77 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

A norma dell'articolo 8 della legge n° 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Geom. Giovanni Friscia e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il responsabile del servizio finanziario

In relazione al disposto dell'art. 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n° 142, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 15/5/1997 n° 127

Appone

Il visto di regolarità contabile e

Attesta

La copertura finanziaria della spesa.

9.01.08.04

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento 1.06.02.03, capitolo
9166-824-976 al n° 169-140-171 in data odierna. 1.08.01.03

Palestro, 1/10/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

