

P

COMUNE DI PALESTRO

PROVINCIA DI PAVIA

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo

N° 164

Del 27-10-2018

Oggetto: Lavori urgenti ed indifferibili riguardanti la riparazione del generatore di calore dell'asilo infantile – Impegno di spesa – CIG Z9D258A130.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la necessità di intervenire, con urgenza, per le riparazioni descritte in oggetto in quanto l'apparecchiatura in questione è rimasta bloccata;
- Dato atto che la ditta di fiducia Servizio Tecnico Autorizzato Riello, Tecnocalor di Zucchelli Massimiliano" con sede in Valle Lomellina, via Roma 47, già incaricata del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti del Comune, chiamata ad intervenire con urgenza ha eseguito i lavori indifferibili richiesti;
- Dato atto che la spesa complessiva conseguente ammonta a complessivi euro 732,00 IVA di legge compresa, giudicata congrua sia nel quantitativo che nei prezzi praticati anche in considerazione della sostituzione di componenti;
- Ritenuto di dover provvedere conseguentemente;
- Considerata quindi la necessità di dover provvedere ad effettuare idoneo impegno di spesa ai sensi delle vigenti disposizioni legislative;
- Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il regolamento dei servizi in economia, in particolare l'art. 15 comma 6;
- Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Vista il D.Lgs. 267/2000;
- Vista la legge 127/97.

determina

- per le motivazioni di cui in premessa l'affidamento dei lavori urgenti ed indifferibili sopra descritti mediante affidamento diretto alla ditta di fiducia Servizio Tecnico Autorizzato Riello, Tecnocalor di Zucchelli Massimiliano" con sede in Valle Lomellina, via Roma 47, che ha garantito una pronta esecuzione;
- di impegnare la somma necessaria di € 732,00 sui pertinenti capitoli di bilancio;
- di trasmettere copia della presente al responsabile dell'ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza;
- di liquidare le somme necessarie per i lavori dietro presentazione di regolari fatture che verranno viste dall'ufficio tecnico comunale per la regolare esecuzione, senza ulteriori provvedimenti.
- di dare atto che è stata aperta procedura di segnalazione sinistro presso la compagnia assicurativa Cattolica.

Visto: IL SINDACO



IL SINDACO
Arch. Paolo Franza



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
(Geom. Giovanni Friscia)

La presente determinazione:

- ☐ anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata nell'albo pretorio da oggi e per 15 gg. Consecutivi;
- ☐ esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n° 77 e successive modificazioni;
- ☐ non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n° 77 e successive modificazioni;
- ☐ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n° 77 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il responsabile del servizio finanziario

In relazione al disposto dell'art. 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n° 142, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 15/5/1997 n° 127

Appone

Il visto di regolarità contabile e

Attesta

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____, capitolo 616.1, al n° 206 in data odierna.

Palestro, 02-11-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

