

COMUNE DI PALESTRO

PROVINCIA DI PAVIA

P

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo

N° 45

Del 11 FEB 2019

Oggetto: Lavori urgenti ed indifferibili riguardanti riparazioni di carattere idraulico presso le scuole (asilo infantile) e municipio - Impegno di spesa - CIG ZEB27182BF.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la necessità di intervenire, con urgenza, per le riparazioni descritte in oggetto (Asilo: attacchi lavello cucina, sifone lavatoio, lavabo, raccordi; Municipio servizio igienico p.t., sostituzione valvola boiler, sostituzione sedile wc p.p., riparazione perdita);
- Dato atto che la ditta di fiducia Mastrapasqua Luciano con sede in Vercelli, chiamata ad intervenire con urgenza, ha eseguito tutti i lavori indifferibili richiesti;
- Dato atto che la spesa complessiva conseguente ammonta a complessivi euro 724,00 + IVA di legge, giudicata congrua sia nel quantitativo che nei prezzi praticati anche in considerazione della sostituzione di diversi componenti;
- Ritenuto di dover provvedere conseguentemente;
- Considerata quindi la necessità di dover provvedere ad effettuare idoneo impegno di spesa ai sensi delle vigenti disposizioni legislative;
- Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il regolamento dei servizi in economia, in particolare l'art. 15 comma 6;
- Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Vista il D.Lgs. 267/2000;
- Vista la legge 127/97.

determina

- per le motivazioni di cui in premessa l'affidamento dei lavori urgenti ed indifferibili sopra descritti mediante affidamento diretto alla ditta di fiducia Mastrapasqua Luciano con sede in Vercelli che ha garantito una pronta esecuzione;
- di impegnare la somma necessaria di € 724,00 + IVA di legge sui pertinenti capitoli di bilancio;
- di trasmettere copia della presente al responsabile dell'ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza;
- di liquidare le somme necessarie per i lavori dietro presentazione di regolari fatture che verranno vistrate dall'ufficio tecnico comunale per la regolare esecuzione, senza ulteriori provvedimenti.

Visto: IL SINDACO



IL SINDACO
Arch. Paola Franzo
Padofrao

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
(Geom. Giovanni Friscia)

La presente determinazione:

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata nell'albo pretorio da oggi e per 15 gg. Consecutivi;
- esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n° 77 e successive modificazioni;
- non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n° 77 e successive modificazioni;
- comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n° 77 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il responsabile del servizio finanziario

In relazione al disposto dell'art. 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n° 142, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 15/5/1997 n° 127

Appone

Il visto di regolarità contabile e

Attesta

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento , capitolo 567, al n° 86 in data odierna.

Palestro, 14-02-2019.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

