

COMUNE DI PALESTRO

PROVINCIA DI PAVIA

P

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo

N° 49
del 24-2-2025

Oggetto: Lavori urgenti ed indifferibili riguardanti la sostituzione delle lampade di emergenza non funzionanti presso il salone SOMS con nuove lampade LED alta luminosità - Impegno di spesa e liquidazione - CIG B5C34F9234.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Occorsa l'esigenza di cui in oggetto;
- Dato atto che la ditta di fiducia Mossi Martino & c. s.a.s. di Mede, chiamata ad intervenire, ha garantito immediata esecuzione;
- Dato atto che la spesa complessiva relativa l'intervento in parola è stata comunicata con preventivo nota prot. 357 del 18-2-2025 ed è pari a complessivi euro 3.695,86 IVA di legge ed oo.ss. compresi, giudicata congrua;
- Ritenuto di dover provvedere conseguentemente;
- Considerata quindi la necessità di dover provvedere ad effettuare idoneo impegno di spesa ai sensi delle vigenti disposizioni legislative;
- Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il regolamento dei servizi in economia, in particolare l'art. 15 comma 6;
- Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Vista il D.Lgs. 267/2000;
- Vista la legge 127/97.


determina

- l'affidamento dei lavori urgenti ed indifferibili sopra descritti mediante procedura in economia e per le motivazioni espresse in premessa, mediante affidamento diretto alla ditta Mossi Martino & c. s.a.s. di Mede che ha garantito una pronta esecuzione;
- di impegnare la somma necessaria di € 3.695,86 IVA di legge ed oo.ss. compresi di legge sui pertinenti capitoli di bilancio 1090.1 e 208.2;
- di trasmettere copia della presente al responsabile dell'ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza;
- di liquidare le somme necessarie per i lavori dietro presentazione di regolare fattura che verrà vistata dall'ufficio tecnico comunale per la regolare esecuzione, senza ulteriori provvedimenti.


Visto: IL SINDACO



IL SINDACO
(Arch. Paola Franzo)



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
(Geom. Giovanni Friscia)



La presente determinazione:

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata nell'albo pretorio da oggi e per 15 gg. Consecutivi;
- esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n° 77 e successive modificazioni;
- non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n° 77 e successive modificazioni;
- comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n° 77 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il responsabile del servizio finanziario

In relazione al disposto dell'art. 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n° 142, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 15/5/1997 n° 127

Appone

Il visto di regolarità contabile e

Attesta

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento 1080.1-208.2, capitolo 60-61 in data odierna.

Palestro, 25-02-2025.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO