

COMUNE DI PALESTRO
PROVINCIA DI PAVIA

Determinazione del Responsabile del Servizio

n° 64
del 24-5-2013

Oggetto: Lavori relativi alla riparazione urgente dispositivo elettronico dell'ascensore palazzo comunale (pulsantiera cabina) – Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Constatata la necessità di dover provvedere alla sostituzione del materiale indicato in oggetto a seguito di segnalazione del manutentore dell'ascensore del palazzo comunale, ditta Degiorgi & Macalli s.r.l. di Novara;
- Vista la documentazione tecnica e relativa a quanto sopra descritto in atti, comportante una spesa pari ad € 104,00+ IVA;
- Ritenuto di dover provvedere all'impegno della spesa dando atto che il servizio fornito non rientra nelle prestazioni contrattuali in essere con la citata ditta manutentrice;
- Vista la legge 127/97;
- Visto il D.Lgs. 77/1995;
- Visto il D.Lgs. 267/2000;
- Visto il vigente regolamento per i lavori in economia;
- Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

determina

- 1) di impegnare sul pertinente capitolo di bilancio, per i motivi indicati in narrativa, l'importo complessivo di € 104,00 + IVA dando contestualmente incarico alla ditta Degiorgi & Macalli s.r.l. di Novara, per la sostituzione del materiale indicato in premessa, lavori che rivestono carattere d'urgenza;
- 2) di trasmettere copia della presente al responsabile dell'ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza compresa la successiva liquidazione che avverrà dopo presentazione di regolare fattura che verrà vista dal responsabile dell'u.t.c. per corretta esecuzione.

Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE



**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO**
(Geom. Giovanni Friscia)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Dichiara che la fornitura corrisponde ai requisiti qualitativi e quantitativi richiesti, ai termini ed alle condizioni pattuite:

Palestro _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La presente determinazione:

- ☐ anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata nell'albo pretorio da oggi e per 15 gg. Consecutivi;
- ☐ esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n° 77 e successive modificazioni;
- ☐ non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n° 77 e successive modificazioni;
- ☐ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n° 77 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il responsabile del servizio finanziario

In relazione al disposto dell'art. 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n° 142, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 15/5/1997 n° 127

Appone

Il visto di regolarità contabile e

Attesta

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento 1.01.02.03, capitolo 118, al n° 105 in data odierna.

Palestro, 03/06/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO





PARTNERSHIP
CEAM

39 0321 468713 **DEGIORGI & MACALLI Srl**

ASCENSORI - MONTACARICHI

Via Ticino, 191 - 20055 GALLIATE (NO) - Italy
Tel. 0321 468793 / 0321 468735 - Fax 0321 468713

Centro Assistenza: BAVENO (VB) Tel. 0321 922451

www.degiorgi-macalli.it - e-mail: degiorgi.macalli@partners.ceam.it

PREVENTIVO N. 491/RIP/2013

Contr. N. 005014C1

COMUNE DI PALESTRO
Prof. N. **895**
Ric. il - **7 MAG. 2013**
Cat. **6** Class. **5** Fasc.
Risposto il

SPETT. LE
COMUNE DI PALESTRO
PIAZZA MARCONI 1
27030 PALESTRO PV

Data, 03/05/2013

Oggetto: **RIPARAZIONE VOSTRO IMPIANTO ELEVATORE P9N00525 MATR. PV 4151/90
PALAZZO MUNICIPIO**

A seguito recente intervento da parte del nostro personale tecnico siamo a segnalarVi la necessità di provvedere ai seguenti lavori:

- 1°) Sostituzione pulsante di allarme sulla pulsantiera di cabina, tipo Cea, completo di connessioni elettriche e prove di funzionamento.

Quello attuale è logoro e mal funzionante.

Costo dei lavori € 104,00 + I.V.A.

- In accordo con quanto previsto dall'articolo 26 comma 5 del Dlgs 81/2008 si comunica che i costi relativi alla sicurezza del lavoro ammontano al 3% del valore dei preventivi in oggetto, già inclusi nel costo.

Validità preventivo, 90 giorni
Garanzia, anni DUE
Consegna lavori 60 gg.
Pagamento, a fine lavori

PER CONFERMA MEZZO FAX, 0321 468713

DEGIORGI & MACALLI S.r.l.
Gabriele Agostini
Cell. 331 6205363

IST. 64/2013



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
(Geom. Giovanni Friscia)