

COMUNE DI PALESTRO

PROVINCIA DI PAVIA

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo

N° 67
del 24-5-2014

Oggetto: Impegno di spesa per sostituzione del riduttore di pressione guasto presso la stazione FONTE ACQUA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la necessità di dover provvedere alla sostituzione del riduttore di pressione guasto presso la stazione FONTE ACQUA.
- Visto il preventivo fornito dalla Acquasystem di Vigevano – ditta installatrice dell'impianto – che prevede un costo di € 110,00 + IVA e ritenuto lo stesso congruo;
- Visto il regolamento dei servizi in economia;
- Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Vista la legge 127/97;
- Visto il D.Lgs. 267/2000;
- Visto il D.Lgs. 77/95;

determina

1. di affidare alla ditta Acquasystem di Vigevano – ditta installatrice dell'impianto - la sostituzione del riduttore di pressione guasto presso la stazione FONTE ACQUA che prevede un costo di € 110,00 + IVA;
2. di imputare la spesa conseguente alla presente sul pertinente capitolo di bilancio;
3. di comunicare la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
4. di liquidare le somme necessarie dietro presentazione di regolari fatture vistate dall'ufficio tecnico comunale per la regolare fornitura, senza ulteriori provvedimenti.

Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
(Geom. Giovanni Friscia)

La presente determinazione:

- ☐ anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata nell'albo pretorio da oggi e per 15 gg. Consecutivi;
- ☐ esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n° 77 e successive modificazioni;
- ☐ non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n° 77 e successive modificazioni;
- ☐ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n° 77 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il responsabile del servizio finanziario

In relazione al disposto dell'art. 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n° 142, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 15/5/1997 n° 127

Appone

Il visto di regolarità contabile e

Attesta

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento 1.09.04.02, capitolo 1200, al n° 99 in data odierna.

Palestro, 27/05/2014.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



6A

Spett.le **COMUNE DI PALESTRO**

Piazza Guglielmo Marconi n. 1

Palestro (PV) 27030

Vigevano, 23/05/2014

Si è reso necessario in data 22 Maggio 2014, l'intervento per la sostituzione del riduttore di pressione poiché risultava guasto.

Costo dell'intervento € 110,00 + IVA

Restiamo in attesa di delibera per poter emettere la fattura.

Distinti Saluti.

COMUNE DI PALESTRO			
Prot. N°	987		
Ricevuto	24 MAG. 2014		
Cat.	6	Class.	5
Fasc.			
Risposto il			