

COMUNE DI PALESTRO

PROVINCIA DI PAVIA

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo

N° 96
del 8-6-2011

Oggetto: Lavori di carattere elettrico – Ripristino del parafulmine del monumento Ossario – Impegno di spesa.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Dato atto che si è constatata la necessità di dover provvedere all'esecuzione dei lavori citati in oggetto;
- Dato atto che in merito è stata contattata la ditta di fiducia Brancati Alberto di Palestro, che ha fornito regolare preventivo di spesa qui allegato in base alle esigenze richieste direttamente dall'Amministrazione Comunale, per una spesa complessiva che ammonta ad € 770,00 + IVA, ed ha inoltre garantito una immediata esecuzione;
- Ritenuto i suddetti preventivi congrui e convenienti per l'Ente e ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;
- Visto il regolamento dei servizi in economia;
- Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Vista la legge 127/97;
- Visto il D.Lgs. 267/2000;
- Visto il D.Lgs. 77/95;


determina

- 1) di affidare, per i motivi indicati in narrativa, i lavori descritti in premessa e di cui ai preventivo fornito e qui allegato, alla ditta Brancati Alberto di Palestro;
- 2) di impegnare la somma necessaria di € 770,00 + IVA, sul pertinente capitolo di bilancio;
- 3) di dare atto che la liquidazione avverrà con riferimento al presente atto previo ricevimento di regolari fatture che verranno vistrate per regolarità dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- 4) di trasmettere copia della presente al responsabile dell'ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza.

Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Al Cante".

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
(Genn. Giovanni Frisia)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giovanni Frisia".

La presente determinazione:

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata nell'albo pretorio da oggi e per 15 gg. Consecutivi;
- esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n° 77 e successive modificazioni;
- non comportando impegno di spesa non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n° 77 e successive modificazioni;
- comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n° 77 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il responsabile del servizio finanziario

In relazione al disposto dell'art. 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n° 142, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 15/5/1997 n° 127

Appone

Il visto di regolarità contabile e


Attesta

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento 110.05.03, capitolo 1500, al n° 155 in data odierna.

Palestro, 09-06-2011.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



A handwritten signature in black ink, appearing to read "A".

P.I. Brancati Alberto

Impianti elettrici civili ed industriali
Citofonia - Videocitofonia
Riparazione e manutenzione
Impianti d'Automazione e TV
Via XXVI Aprile 88
0384 / 677089 0339 / 1293234
27030 PALESTRO (Pavia)
C.C.I.A.A. Pavia n.190954- R.I.115
Cod. Fisc. BRN LRT 58E19 G288J
Part. IVA O1519180184
E mail: alby.brancati@alice.it

Spett/Le

Comune di Palestro

P.zza Marconi 1.

27030 PALESTRO (PV)

OGGETTO: Preventivo ripristino parafulmine Ossario

Il parafulmine necessita dei seguenti interventi-

Raddrizzatura dello stelo in rame con ripristino attacchi di collegamenti dorsali di scarico

Raddrizzatura e ripristino con rame a saldatura delle parti colpite dai fulmini della palla di convogliamento-

Lucidatura di tutto il parafulmine

Smontaggio e rimontaggio con tutti gli accessori di tenuta-

Totale generale lavori preventivate Euro 770/00 IVA esclusa –

Ringraziando anticipatamente per il cortese seguito che vorrete dare alla presente offerta e sempre a vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

PALESTRO 16/05/2011

Con Osservanza

P.I. BRANCATI ALBERTO
Impianti elettrici civili ed industriali
Via XXVI Aprile, 88 27030 PALESTRO (PV)
Tel. 0384/677089 Cell. 0339/1293234
Partita I.V.A. 01519180184
Cod. Fisc. BRN LRT 58E19 G288J
C.C.I.A.A. Pavia n° 190954 RI 115

