

Scheda n. <b>5</b>	Identificazione del servizio <b>Chiesa Parrocchiale di S. Martino di Tours e oratorio</b>	Codice identificativo <b>PUP-2</b>
-----------------------	--	---------------------------------------

**Zona di P.G.T. :** Zone private di uso pubblico – F5

- Tipologia di servizio :**
- Servizio esistente
  - Servizio in progetto



rate le storie di S. Giovanni Battista.

L'unica testimonianza della primitiva costruzione è una decorazione ad archetti pensili, all'esterno, in corrispondenza della navata centrale.

L'ampliamento del 1560/1570 avvertibile nella decorazione ad archetti trilobi delle navate laterali. La facciata, a salienti, presenta tre contrafforti coronati da pinnacoli, una decorazione ad archetti ciechi, un rosone centrale e altre aperture. L'attuale aspetto rispecchia lo stile gotico-lombardo.

All'interno, a tre navate, si vedono ancora resti di affreschi quattrocenteschi nella navata di destra. Si tratta di una grande raffigurazione dello Sposalizio mistico di S. Caterina alla presenza di una Santa. Attorno alla Madonna sono, a sinistra, S. Giovanni Battista e alcune figure incappucciate, probabili membri di una confraternita. Gli affreschi del presbiterio e dell'abside della navata sinistra, realizzati nel 1906, sono di Luigi Morgari. L'affresco della parete sinistra del presbiterio commemora la morte di S. Martino, quello di destra la Battaglia di Palestro. Sulla parete della navata di sinistra si trova un Madonna e Santi di Giuseppe Giovanone il Giovane.

**Data di costruzione:**..... Diverse

<i>Adeguatezza dimensionale</i>	<b>BUONA</b>
---------------------------------	--------------

**Superficie zona mq:** ..... 3.598

**Numero dei piani:** ..... Diversi

<i>Stato di conservazione</i>	<b>BUONO</b>
-------------------------------	--------------

**Idoneità strutturale:** ..... Buona

<i>Adeguatezza qualitativa</i>	<b>BUONA</b>
--------------------------------	--------------

**Soddisfacimento della domanda:** ..... Buona

<i>Fruizione</i>	<b>BUONA</b>
------------------	--------------

**Fruibilità:** .....

<i>Compatibilità con il contesto</i>	<b>BUONA</b>
--------------------------------------	--------------

**Presenza di spazi integrativi:** ..... Parcheggi pubblici (P.zza XXX-XXXI Maggio e nelle vie circostanti, verde pubblico Via Cavour e P.zza XXX-XXXI Maggio, servizi alla residenza generici);

<i>Accessibilità</i>	<b>BUONA</b>
----------------------	--------------

**Ubicazione:** ..... Centrale (incrocio Via Cavour, Via Umberto I, Via XXVI Aprile, P.zza XXX-XXXI Maggio)

**Accessibilità veicolare:** ..... Buona

**Accessibilità pedonale:** ..... Buona

**Accessibilità per portatori di handicap:** ..... Discreta (presenza di acciottolato davanti all'ingresso)

**Presenza di parcheggi idonei:** ..... Buona (P.zza XXX-XXXI Maggio, nelle vie adiacenti)

## ***Utenza***

**Utenti:** ..... Tutti i residenti e gli utenti interessati

### ***Interventi migliorativi - conservativi***

<b>Tipologia d'intervento</b>	<b>Realizzazione</b>	<b>Descrizione puntuale</b>
Manutenzione ordinaria	X	
Manutenzione straordinaria	X	Tinteggiatura della torre campanaria
Interventi di nuova costruzione	-	
Ampliamenti degli edifici esistenti	-	
Riorganizzazione spazi interni	-	
Riorganizzazione spazi esterni	-	