

Scheda n. 13	Identificazione del servizio Verde pubblico Strada della Vignola (Nord)	Codice identificativo VP-3
------------------------	---	--------------------------------------

Zona di P.G.T. : Zona di verde pubblico naturale, attrezzato, per lo sport – F3

Tipologia di servizio :

Servizio esistente

Servizio in progetto



Breve descrizione:

Situato lungo Strada della Vignola, non presenta una buona adeguatezza qualitativa, in quanto oltre ad essere di dimensioni ridotte non presenta attrezzature idonee.

Data di costruzione: 1980

<i>Adeguatezza dimensionale</i>	DISCRETA
---------------------------------	-----------------

Superficie zona mq: 266

<i>Stato di conservazione</i>	BUONO
-------------------------------	--------------

Idoneità strutturale: Discreta

<i>Adeguatezza qualitativa</i>	SUFFICIENTE
--------------------------------	--------------------

Soddisfacimento della domanda: Sufficiente

Livello di manutenzione: Buono

Dotazione di attrezzature: Insufficiente

<i>Fruizione</i>	DISCRETA
------------------	-----------------

Modalità di fruizione:.....Libera

Fruibilità:Scarsa

<i>Compatibilità con il contesto</i>	BUONA
--------------------------------------	--------------

Presenza di spazi integrativi:.....Area residenziale

<i>Accessibilità</i>	BUONA
----------------------	--------------

Ubicazione:.....Semi-centrale (Strada della Vignola)

Accessibilità veicolare:Buona (Strada della Vignola)

Accessibilità pedonale:Buona (Strada della Vignola)

Accessibilità per portatori di handicap:Buona

Presenza di parcheggi idonei:.....Ottima

<i>Utenza</i>

Utenti:Tutti i cittadini

Interventi migliorativi - conservativi

Tipologia d'intervento	Realizzazione	Descrizione puntuale
Manutenzione ordinaria	X	Manutenzione del manto erboso
Manutenzione straordinaria	-	
Riorganizzazione spazi esterni	X	Inserimento di nuove essenze arboree e del manto erboso