


Scheda n. 17	Identificazione del servizio Verde pubblico Via Cavour	Codice identificativo VP-7
------------------------	--	--------------------------------------

Zona di P.G.T. : Zona di verde pubblico naturale, attrezzato, per lo sport – F3

Tipologia di servizio :

Servizio esistente

Servizio in progetto



Breve descrizione:

Si tratta di una modesta porzione di verde pubblico, attrezzato con un percorso ciclo-pedonale a ridosso di Via Cavour.

Appare di un buon livello qualitativo e strutturale, ben curato e attrezzato con sedute lungo l'intero tratto.

Data di costruzione: 2003

<i>Adeguatezza dimensionale</i>	BUONA
---------------------------------	--------------

Superficie zona mq: 554

<i>Stato di conservazione</i>	BUONO
-------------------------------	--------------

Idoneità strutturale: Buona

<i>Adeguatezza qualitativa</i>	BUONA
--------------------------------	--------------

Soddisfacimento della domanda: Buono

Livello di manutenzione: Buono

Dotazione di attrezzature: Buono

<i>Fruizione</i>	BUONA
------------------	-------

Modalità di fruizione:.....Libera

Fruibilità:Buona

<i>Compatibilità con il contesto</i>	BUONA
--------------------------------------	-------

Presenza di spazi integrativi:.....Aree sportive

<i>Accessibilità</i>	BUONA
----------------------	-------

Ubicazione:.....Centrale (Via Cavour)

Accessibilità veicolare:Buona (Via Cavour)

Accessibilità pedonale:Buona (Via Cavour)

Accessibilità per portatori di handicap:Buona

Presenza di parcheggi idonei:.....Sufficiente

<i>Utenza</i>

Utenti:Tutti i cittadini

Interventi migliorativi - conservativi

Tipologia d'intervento	Realizzazione	Descrizione puntuale
Manutenzione ordinaria	X	Manutenzione del verde; Potatura delle alberature; manutenzione della pavimentazione.
Manutenzione straordinaria	-	
Riorganizzazione spazi esterni	-	