

|                        |  |                                      |
|------------------------|--|--------------------------------------|
| Scheda n.<br><b>19</b> | Identificazione del servizio<br><b>Verde pubblico Centro Sportivo SOMS</b> | Codice identificativo<br><b>VP-9</b> |
|------------------------|--|--------------------------------------|

**Zona di P.G.T. :** Zona di verde pubblico naturale, attrezzato, per lo sport – F3

**Tipologia di servizio :**  Servizio esistente  
 Servizio in progetto



**Breve descrizione:**

Si tratta di un'elevata porzione di verde pubblico, localizzata in prossimità del centro sportivo, adiacente al cimitero comunale. Risulta un grado di adeguatezza quantitativa e qualitativa molto elevato e un ottimo stato di conservazione. Da segnalare solo la mancanza di attrezzature come sedute.

**Data di costruzione:** ..... -

|  |              |
|--|--------------|
| <b><i>Adeguatezza dimensionale</i></b> | <b>BUONA</b> |
|--|--------------|

**Superficie zona mq:** ..... 8.092

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| <b><i>Stato di conservazione</i></b> | <b>BUONO</b> |
|--------------------------------------|--------------|

**Idoneità strutturale:** ..... Buona

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <i>Adeguatezza qualitativa</i> | <b>BUONO</b> |
|--------------------------------|--------------|

**Soddisfacimento della domanda:** ..... Buono

**Livello di manutenzione:** ..... Sufficiente

**Dotazione di attrezzature:** ..... Insufficiente

|                  |              |
|------------------|--------------|
| <i>Fruizione</i> | <b>BUONA</b> |
|------------------|--------------|

**Modalità di fruizione:** ..... Libera

**Fruibilità:** ..... Sufficiente

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| <i>Compatibilità con il contesto</i> | <b>BUONA</b> |
|--------------------------------------|--------------|

**Presenza di spazi integrativi:** ..... Centro sportivo, cimitero comunale, parcheggi pubblici

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <i>Accessibilità</i> | <b>BUONA</b> |
|----------------------|--------------|

**Ubicazione:** ..... Semi-periferica (Via Cavour)

**Accessibilità veicolare:** ..... Buona (Via Cavour)

**Accessibilità pedonale:** ..... Buona (Via Cavour)

**Accessibilità per portatori di handicap:** ..... Buona

**Presenza di parcheggi idonei:** ..... Buona

|               |
|---------------|
| <i>Utenza</i> |
|---------------|

**Utenti:** ..... Tutti i cittadini

### ***Interventi migliorativi - conservativi***

| <b>Tipologia d'intervento</b>  | <b>Realizzazione</b> | <b>Descrizione puntuale</b>   |
|--------------------------------|----------------------|---|
| Manutenzione ordinaria         | X                    | Manutenzione del manto erboso e delle alberature mediante potature. |
| Manutenzione straordinaria     | -                    |   |
| Riorganizzazione spazi esterni | -                    |   |