

| | | |
|------------------------|--|---------------------------------------|
| Scheda n. 20 | Identificazione del servizio Verde pubblico Via Robbio | Codice identificativo VP-10 |
|------------------------|--|---------------------------------------|

Zona di P.G.T. : Zona di verde pubblico naturale, attrezzato, per lo sport – F3

Tipologia di servizio : ☒ Servizio esistente
☐ Servizio in progetto



Breve descrizione:

Si tratta di un'ampia porzione di verde pubblico situata all'ingresso del cimitero comunale, con numerose alberature e in un ottimo stato di conservazione. Appare adeguata sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.

Data di costruzione:..... -

| | |
|---------------------------------|--------------|
| <i>Adeguatezza dimensionale</i> | BUONA |
|---------------------------------|--------------|

Superficie zona mq: 2.123

| | |
|-------------------------------|--------------|
| <i>Stato di conservazione</i> | BUONO |
|-------------------------------|--------------|

Idoneità strutturale: Buona

| | |
|--------------------------------|--------------|
| <i>Adeguatezza qualitativa</i> | BUONO |
|--------------------------------|--------------|

Soddisfacimento della domanda: Sufficiente

Livello di manutenzione:..... Buono

Dotazione di attrezzature: Sufficiente

| | |
|------------------|--------------|
| <i>Fruizione</i> | BUONA |
|------------------|--------------|

Modalità di fruizione:..... Libera

Fruibilità: Sufficiente

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| <i>Compatibilità con il contesto</i> | BUONA |
|--------------------------------------|--------------|

Presenza di spazi integrativi:..... Centro sportivo, cimitero comunale, par-
..... cheggi pubblici, verde pubblico

| | |
|----------------------|--------------|
| <i>Accessibilità</i> | BUONA |
|----------------------|--------------|

Ubicazione:..... Semi-periferica (Via Robbio)

Accessibilità veicolare: Buona (Via Robbio)

Accessibilità pedonale: Buona (Via Robbio)

Accessibilità per portatori di handicap: Buona

Presenza di parcheggi idonei:..... Scarsa

| |
|---------------|
| <i>Utenza</i> |
|---------------|

Utenti: Tutti i cittadini

| |
|---|
| <i>Interventi migliorativi - conservativi</i> |
|---|

| Tipologia d'intervento | Realizzazione | Descrizione puntuale |
|-------------------------------|----------------------|---|
| Manutenzione ordinaria | X | Manutenzione del manto erboso e potature delle alberature |
| Manutenzione straordinaria | - | |