

| | | |
|------------------------|---|---------------------------------------|
| Scheda n. 24 | Identificazione del servizio Centro sportivo S.O.M.S. | Codice identificativo PUP-6 |
|------------------------|---|---------------------------------------|

Zona di P.G.T. : Zone private di uso pubblico – F5

Tipologia di servizio : Servizio esistente
 Servizio in progetto



Breve descrizione:

Comprende:

- 2 campi di calcio non regolamentari con impianto di illuminazione.
- 2 campi da bocce.
- 2 campi da tennis in terra battuta.
- Pista di pattinaggio e campo polivalente con accesso gratuito.

Area giochi per bambini, spogliatoi, bar ristoro. Si presenta in buon stato di conservazione e di un buon livello qualitativo

Data di costruzione: Diverse

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Adeguatezza dimensionale | BUONA |
|---------------------------------|--------------|

Superficie zona mq: 11.181

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Stato di conservazione | BUONO |
|-------------------------------|--------------|

Idoneità strutturale: Buona

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Adeguatezza qualitativa | BUONA |
|--------------------------------|--------------|

Soddisfacimento della domanda: Completo

Sicurezza: Buona

Dotazione di attrezzature: 2 campi calcio (sufficiente), 2 campi tennis (buono), campo bocce (sufficiente), bar ristoro (buono), spogliatoi (sufficiente), area giochi per bambini (sufficiente)

| | |
|------------------|-------|
| <i>Fruizione</i> | BUONA |
|------------------|-------|

Modalità di fruizione:..... Gratuita

Fruibilità: Orari di apertura

| | |
|--------------------------------------|-------|
| <i>Compatibilità con il contesto</i> | BUONA |
|--------------------------------------|-------|

Presenza di spazi integrativi:..... Verde pubblico

| | |
|----------------------|-------|
| <i>Accessibilità</i> | BUONA |
|----------------------|-------|

Ubicazione:..... Semi-Periferica (Via Robbio n.7 – Via Cavour)

Accessibilità veicolare:..... Buona (da Via Robbio – Via Cavour)

Accessibilità pedonale: Buona (da Via Robbio)

Accessibilità per portatori di handicap: Sufficiente

Presenza di parcheggi idonei:..... Sufficiente

| |
|---------------|
| <i>Utenza</i> |
|---------------|

Utenti: Tutti i cittadini

Interventi migliorativi - conservativi

| Tipologia d'intervento | Realizzazione | Descrizione puntuale |
|--------------------------------|----------------------|--|
| Manutenzione ordinaria | X | Manutenzione del verde; Potatura delle alberature, Manutenzione delle pavimentazioni dei campi; Manutenzione di tutti gli impianti |
| Manutenzione straordinaria | - | |
| Riorganizzazione spazi esterni | - | |

