

Scheda n. 28	Identificazione del servizio Parcheggio pubblico campo sportivo e cimitero	Codice identificativo PP-4
------------------------	--	--------------------------------------

Zona di P.G.T. : Parcheggi pubblici – F4

Tipologia di servizio : Servizio esistente
 Servizio in progetto



Breve descrizione:

Si tratta di un'area destinata a parcheggio pubblico che in realtà non risulta essere adeguata da nessun punto di vista, per la completa assenza di un'area idonea al parcheggio e la presenza di arbusti inculti.

Data di costruzione:..... -

<i>Adeguatezza dimensionale</i>	BUONA
---------------------------------	--------------

Superficie zona mq: 3.358

<i>Stato di conservazione</i>	INSUFFICIENTE
-------------------------------	----------------------

Idoneità strutturale: Insufficiente

<i>Adeguatezza qualitativa</i>	INSUFFICIENTE
--------------------------------	----------------------

Soddisfacimento della domanda: Insufficiente

Completezza: Parcheggio non presente

Illuminazione pubblica: Assente

<i>Fruizione</i>	INSUFFICIENTE
------------------	----------------------

Modalità di fruizione:..... Nessuna

Fruibilità: Insufficiente

<i>Compatibilità con il contesto</i>	BUONA
--------------------------------------	--------------

Presenza di spazi integrativi:..... Campo sportivo, cimitero comunale

<i>Accessibilità</i>	BUONA
----------------------	--------------

Ubicazione:..... Periferica (campo sportivo)

Accessibilità veicolare:..... Buona (da Via Robbio)

Accessibilità pedonale:..... Buona (da Via Robbio)

Accessibilità per portatori di handicap: Sufficiente

<i>Utenza</i>

Utenti: Tutti i residenti e gli utenti interessati

Interventi migliorativi - conservativi

Tipologia d'intervento	Realizzazione	Descrizione puntuale
Manutenzione ordinaria	X	
Interventi di nuova costruzione	X	Realizzazione dell'intero parcheggio con le dotazioni necessarie