






ISOLATO 10







RIEPILOGO GENERALE DELLE INDAGINI		ISOLATO 10
ABITAZIONI TOTALI	26	100%
ABITAZIONI OCCUPATE	16	62%
ABITAZIONI NON OCCUPATE	10	38%
N. VANI	136	
INDICE DI AFFOLLAMENTO	0,19	
N. ABITANTI	26	100%
DOTAZIONE IMPIANTI		
ACQUEDOTTO	26	100%
W.C. INTERNO ABITAZIONE	18	69%
GAS DI RETE	19	73%
TELEFONO	19	73%



SOTTOISOLATO A





SOTTOISOLATO B





SOTTOISOLATO C





SOTTOISOLATO D





SOTTOISOLATO E





SOTTOISOLATO F



SOTTOISOLATO G



SOTTOISOLATO H



SOTTOISOLATO I

