





ISOLATO 11







RIEPILOGO GENERALE DELLE INDAGINI		ISOLATO	11
ABITAZIONI TOTALI	51		100%
ABITAZIONI OCCUPATE	23		45%
ABITAZIONI NON OCCUPATE	28		55%
N. VANI	219		
INDICE DI AFFOLLAMENTO	0,24		
N. ABITANTI	53		100%
DOTAZIONE IMPIANTI			
ACQUEDOTTO	43		84%
W.C. INTERNO ABITAZIONE	39		76%
GAS DI RETE	36		71%
TELEFONO	37		73%



SOTTOISOLATO A





SOTTOISOLATO B





SOTTOISOLATO C





SOTTOISOLATO D





SOTTOISOLATO E





SOTTOISOLATO F





SOTTOISOLATO G





SOTTOISOLATO H



SOTTOISOLATO I



SOTTOISOLATO L



SOTTOISOLATO M

