






## ISOLATO 8







<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE INDAGINI</b>		<b>ISOLATO 8</b>
ABITAZIONI TOTALI	41	100%
ABITAZIONI OCCUPATE	25	61%
ABITAZIONI NON OCCUPATE	16	39%
N. VANI	234	
INDICE DI AFFOLLAMENTO	0,30	
N. ABITANTI	70	100%
<b>DOTAZIONE IMPIANTI</b>		
ACQUEDOTTO	41	100%
W.C. INTERNO ABITAZIONE	40	98%
GAS DI RETE	40	98%
TELEFONO	39	95%



## SOTTOISOLATO A





## SOTTOISOLATO B





## SOTTOISOLATO C





## SOTTOISOLATO D





## SOTTOISOLATO E





## SOTTOISOLATO F





## SOTTOISOLATO G



## SOTTOISOLATO H



## SOTTOISOLATO I



## SOTTOISOLATO L

